

**AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA (ACER) FERRARA**  
**Ente Pubblico Economico ex L.R. 24/2001**

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

Prot. Int. N. **203**

Sede, li **14 SET. 2021**

**Oggetto: Manutenzione dell'impianto aeraulico in uso presso la sede di ACER Ferrara, in Corso Vittorio Veneto 7 sede di ACER Ferrara mediante disinfezione della macchina ventilante e pulizia della griglia di presa d'aria esterna. CIG: Z3232AD3D9.**

Premesso:

- che il D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 ha innovato la materia dei contratti pubblici, sostituendo il D.lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- che l'art. 36 co. 2 lett. a) del predetto D.lgs.50/2016 dispone che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00=, si possa procedere "mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici";
- che durante i periodici controlli (analisi microbiologiche e ispezioni visive) dell'impianto aeraulico in uso presso la sede aziendale di ACER Ferrara in Corso Vittorio Veneto, n. 7 effettuati dalla ditta incaricata SIDABO S.r.l., è stata riscontrata la necessità di effettuare alcune azioni correttive, mediante disinfezione della macchina ventilante e pulizia della griglia di presa d'aria esterna del predetto impianto, al fine di ripristinarne la funzionalità nel pieno rispetto della normative in materia;
- che è pertanto necessario effettuare le azioni correttive di disinfezione dell'UTA mediante apposito prodotto sanificante e pulizia della griglia di presa d'aria esterna dell'impianto aeraulico in uso presso la sede aziendale in Ferrara, C.so V. Veneto, 7;
- che la ditta SIDABO S.r.l. incaricata dei controlli periodici del summenzionato impianto ha quindi presentato, un preventivo di spesa per le azioni correttive da effettuarsi pari ad € 390,00 IVA di legge, comprensivo dell'effettuazione di analisi microbiologiche di verifica delle operazioni svolte e redazione di Relazione Tecnica conclusiva e certificazione del lavoro svolto;
- che il tecnico ACER preposto al suddetto impianto ha verificato sia la necessità della commessa che la congruità della proposta commerciale della ditta SIDABO S.r.l.;

Tutto quanto premesso

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO**

- visto l'art. 36 co. 2 lett. a) D.lgs. 50/2016;
- dato atto che per il presente intervento il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'arch. Marco Cenacchi;
- visto il preventivo della ditta SIDABO S.r.l. del 30/07/2021 acquisito al prot. n. 13925 del 02/08/2021;
- vista la copertura finanziaria e la corretta imputazione contabile e fiscale del dirigente del Servizio Finanziario

**DETERMINA**

- 1) di ordinare la manutenzione dell'impianto aeraulico installato presso la sede aziendale mediante disinfezione della macchina ventilante e pulizia della griglia di

presa d'aria esterna, alla ditta SIDABO S.r.l. con sede in Rastignano Pianoro (BO) via Marzabotto, n. 45 (C.F./P.IVA 01162730376) per una spesa pari ad € 390,00 oltre al IVA di legge;

- 2) che l'impresa suddetta ha auto-dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale prescritti per l'assunzione di commesse pubbliche;
- 3) di individuare il dipendente p.i. Emanuele Forte, quale soggetto titolare della qualifica di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 co. 1 D.Lgs. 50/2016;
- 4) di demandare al Responsabile Unico del Procedimento la potestà di individuazione delle prescrizioni contrattuali mediante corrispondenza commerciale.

IL DIRIGENTE SERVIZIO TECNICO  
(arch. Marco Cenacchi)

Visto: IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dott. Michele Brandolini)

